成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺(完整版)

成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

一、成品保护承诺

我们公司秉承"绿色施工"的理念,建立完善的管理体制,组织专门人员,指定完善的成品保护措施,使本工程成品保护工作迈上新台阶,成为公司及北京的样板。

二、成品保护管理

由于本工程体量较大,工期较紧,各专业及大量的专业分 包施工同时穿插进行。为确保工期,必然有许多工序提前插入。 且会与主体工程的施工进行交叉作业。因此,搞好成品保护, 是一项关系到确保工程质量,降低工程成本,按期竣工的重要 环节。为此,我们将认真做好成品保护工作。

三、建立成品保护工作的组织

- 1、项目经理为成品保护领导小组的总负责人。
- 2、现场生产经理、机电安装经理牵头组织,并对成品保护工作负全面责任。
- 3、工程管理部、机电管理部经理和各责任工程师负责具体方案实施。
 - 4、商务经理负责制定成品保护资金计划,并监督其落实。
- 5、各专业承包商主要领导负责自身施工范围内的作业面 的成品保护。
 - 6、项目经理部制定具体的成品保护重点内容和实施计划。
 - 7、项目经理部分阶段制定成品保护措施和实施细则。
- 8、项目经理部制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。

四、成品保护责任及管理措施

为了切实搞好成品保护,应随着工程的进展逐步确定相应的保护责任。项目经理部根据施工组织设计、施工图纸编制具体的成品保护方案,以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任,确定主要分包单位为主要的成品保护责任单

位,项目经理部在各分包单位保护成品工作方面起协调、监督作用。

- 1、分清上道工序和下道工序在成品保护的责任。在上、下两道工序交接时,应同时检查成品情况,已经损坏的成品由上道工序的班组负责,检查后损坏的成品由下道工序的班组负责。
- 2、交接检查由工长组织,上、下工序的班组长参加。如不组织交接检,出现的成品损坏由工长负责,如有一方的班组长不参加交接检,出现成品损坏由该班组长负责。

人员协助保护, 由分包单位负责具体操作。

- 5) 建立必要的奖惩制度: 装修、安装阶段成品损坏由责任者负责处理干净,恢复原样或按实际发生的工料费赔偿;经查实属蓄意破坏成品者,视情节予以罚款、行政处分,直至提出刑事诉讼。
- 6) 在整个工程施工过程中,各单位要严格遵守成品保护方案,加强现场管理,确保成品保护工作的顺利进行。同时,要加强对工人的安全教育,提高工人的安全意识,减少人为失误造成的损失。

- 3) 钢筋预埋件应按设计要求预先埋设,埋设后应及时保护,防止损坏和锈蚀。
- 4) 钢筋加工、运输、储存过程中应注意防止碰撞、摩擦和锈蚀,保证钢筋的质量。

十三、

十四、

- 5) 混凝土工程
- 1) 混凝土浇筑前,应按设计要求进行成品保护,采取适当的措施保护混凝土面,防止损伤、污染和渗水。
- 2) 混凝土浇筑后,应及时进行养护,保证混凝土的强度和耐久性。
 - 3) 混凝土浇筑现场应保持清洁, 防止杂物进入混凝土中。
- 4) 混凝土浇筑时应注意控制水泥浆流, 防止浆液漏出, 污染周围环境。
 - 5) 混凝土浇筑后应及时清理现场,保持环境卫生。

十五、总结

成品保护是建筑施工过程中非常重要的一项工作,对保证 建筑质量、提高施工效率、减少资源浪费具有重要意义。在施 工过程中,要根据总控计划进行科学合理的编制,对责任工程 师进行方案交底,对所有入场分承包单位进行定期的成品保护 意识的教育工作,同时采取合理的施工顺序和成品保护技术措施,保证建筑成品的质量和效益。

1、钢筋工程

焊接接头夹具应在适当的时间内拆卸,钢筋接头在焊接后不得使用机械弯曲或砸打。

楼板的弯起钢筋和负弯矩钢筋绑扎好后,不得在其上行走, 应保持原有形状直至浇筑混凝土前。

严禁随意割断钢筋或在主筋上进行电焊作业。涂刷隔离剂时要注意避免污染钢筋。

为防止在浇筑楼板混凝土时柱、墙插筋移位,插筋上部应 绑扎定位箍筋,下部则需将柱墙插筋、箍筋和板水平筋绑扎牢 固。插筋上部还应套上塑料管,以防止钢筋在浇筑混凝土时被 污染。

在水电预留预埋过程中,应在套丝机下方铺设塑料布以防止油污污染钢筋。安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得随意切断或移动钢筋。

2、混凝土工程

在振捣混凝土时,应保护好洞口、预埋件和水电管线等。 模板钢筋需要专人看护,以免钢筋移位、模板变形或预埋件脱落。

在浇筑顶板混凝土时,布料机应放置牢固,注意对顶板模板的保护,可在其下部加设支撑以防止顶板模板变形。

已拆除模板及其支架的结构,需在混凝土强度达到设计混 凝土强度等级后方可承受全部使用荷载。当施工荷载产生的效 应比使用荷载产生的效应更为不利时,必须经过计算,加设临 时支撑。

已浇筑的楼板和楼梯踏步的上表面混凝土需加以保护,必 须在混凝土强度达到 1.2MPa 后方可上人。水电预留预埋人员 不得在混凝土未硬化之前在楼板上撬拔预埋管。运输材料时, 应有专人指挥,严禁碰撞墙体、柱等。

钢筋焊接用电焊机和钢筋不得直接放于现浇板上,以防止 现浇板受集中荷载过早而产生变形裂纹。

在混凝土施工过程中,应及时清理玷污墙面、楼面的水泥 浆和遗洒在地面的混凝土,不得损坏棱角。未浇筑混凝土的后 浇带需封闭严密,严禁杂物进入其中。

楼梯踏板、门窗洞口、预留洞口、墙体及柱阳角需做好护角保护。楼梯踏板可采用废旧的竹胶板或木模板保护,楼梯角

处可用 Φ10 的圆钢防止破损。混凝土墙面和柱面需满盖塑料 薄膜保护,人抬手可及处的预留洞口在表面养护剂干后可采用 废旧的竹胶板或木模板做好硬防护。保持清洁,禁止乱写乱画。

结构临时护角需要暂时拆除而进行其他工作的,工作完毕后应立即恢复护角,切实做好保护。

在安装门窗、水暖电管道等主体结构以外的工程施工时, 不得随意敲凿结构混凝土。对有变更的地方,如必须后开洞, 必须经技术、质检、工程等有关人员协商后解决。

在拆除脚手架时,要注意保护混凝土墙、柱面,逐层拆除 钢管时要轻拿轻放,避免磕碰。

在砌筑围护工程中,水电专业要及时配合预埋管线,墙面要随砌随清理,防止砂浆污染。在构造柱、圈梁模板支设时,不得在砌体上硬撑、硬拉。

在抹灰前,易碰坏的管线、设备、门框等要采取保护措施。 抹灰时不准搬动或站在水暖等管线上操作,不得把灰浆溅到已 完成的墙面或其他成品上。搬动物品时要避免碰坏墙面、管线 设备及其他成品和半成品。施工程序要合理安排,最好等凿洞、 修理工序全部做完后才抹罩面灰。严禁在抹灰面上涂写、刻画。 在地面施工时,水电的管槽、各类管道应全部完成,并经过监理检查认可后,与土建专业进行交接。木门框要用胶合板将1.2米以下框周围包钉好,防止碰撞。对于石材,不得堆放在露天被雨淋浸、水泡和长期日晒。水电进入二次安装时,要用麻布或胶皮包好下脚,以防止滑到和碰坏已施工完成的地砖、花岗岩地面。

在整体楼地面工程施工时,要加强对水电的成品保护。整体楼地面面层压光后,要加强养护和封闭保护,严禁上人施工。为防止墙面涂料、油漆对地面的污染,在其上层覆盖一层木屑进行成品保护。楼梯踏步设护角要仔细保护,设醒目标志,严禁踩坏,养护期设专人看管,不准进行下道工序施工。

4) 在下道工序施工时,必须保护容易玷污或破坏地面的料具。任何铁器都不能在已完成的地面上进行操作,包括拌砂浆、和腻子、拖管子、铁锹、镐等。更不能进行容易破坏地面的操作,如锤击或直管子。

- 5) 在进行油工施工前,应先用塑料布、水泥袋或油毡遮挡易弄脏的部位。不得将白灰浆、油漆、腻子洒到地上,或沾到门窗、玻璃和墙上。
 - 6) 切割地砖时,不能在刚铺砌好的砖面层上进行操作。
- 7) 当铺砌砂浆抗压强度达到 1.2Mpa 时,方可上人进行操作。但必须注意砂浆不得存放在已铺好的地面上,铁管等硬器不得碰坏面层。在进行其他工种施工时,如喷浆、刷涂料等,也要对面层加以覆盖保护。
- 8) 在用易褪色材料包装石材时,拆包前应注意防止受潮和污染。搬运石材和水泥砂浆时,也要注意防止碰撞已做完的墙面、门口等。
- 1) 在进行墙面工程施工前,要将不进行涂料施工的门窗墙面保护遮蔽好。施工完成后,要及时用木板将口、角保护好,防止碰撞破坏。操作人员严禁蹬踩已施工完的部位,并防止将油罐碰翻,涂料污染墙面。

- 2) 在进行门窗工程施工时, 要分规格堆放整齐, 垫平、 垫稳,并有防雨防晒措施。不准用门窗当挑板、搭床、做平台, 不允许损坏。门窗搬运和安装过程中,不得碰坏墙面、墙角, 碰弯碰坏管线设备,不准踩在管线设备上操作。门窗安装时不 得振裂或振掉框边的抹灰层,安装好后要注意关闭,门框边要 安钢、木护角保护。门框完成后,在1.2米以下用9层板将框 周围包钉好, 防止碰撞, 木门窗油漆应将五金件用纸胶带或塑 料布包裹,门窗套与墙面交接处贴纸胶带,以防止油漆对五金 件及墙面的污染,油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护,防止 触摸。门窗玻璃要做好保护标识。对滴在窗台、地面的油漆要 及时擦干净。金属窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带,以防止 水泥砂浆的腐蚀和污染, 在进行窗与墙体的接缝处打密封胶时 要及时清理多作的胶液。在风天施工时要及时将门窗关闭好, 以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动、变形。
- 1) 在进行电气工程穿线时,要保持周围环境清洁,不得污染设备和建筑物品。使用高凳及其它工具时,应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实,以防污染。

同时应防止盒、箱内进水。在穿线时,不得遗漏带护线套管或护口。

- 5)安装金属线槽和槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。 这样可以避免在安装过程中污染墙面。
- 6) 在接线盒、线槽盖板等接、焊、包完成后,应保证它们齐全平实,不遗漏。此外,导线不允许裸露在线槽之外,也要防止损坏和污染线槽。
- 9) 直埋电缆的施工不宜过早进行,通常在其他室外工程 基本完工后进行,以防止其他地下工程施工时损伤电缆。如果 已经提前敷设电缆,那么在其他地下工程施工时,应加强巡视。
- 10) 直埋电缆敷设完成后,应立即铺砂、盖板或砖,并回填夯实,以防止其他重物损伤电缆。同时,应及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。
- 11)室内沿电缆沟敷设电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好,以保护电缆不受损坏和污染。
- 12)室内沿桥架或托盘敷设电缆,应在管道及空调工程基本施工完毕后进行,以避免其他专业施工时损伤电缆。
- 14) 现浇混凝土楼板上配管时,要注意不要踩坏钢筋。土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及精、 盒移位。如果管路损坏,应及时修复。

- 15) 在明配管路及电气器具安装时,应保持顶棚、墙面及 地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时,不得碰坏门窗、 墙面等。电气照明器具安装完后,不得再喷浆。如果必须喷浆, 应将电气设备及器具保护好后再进行。
- 17) 在其他专业施工中,应注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管及电气设备。
- 18) 配电箱安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏、弄脏电具、仪表。
- 20) 安装箱门面板时(或贴脸),应注意保持墙面整洁,以保护墙面不受损坏。
 - 1.工程完工后,由质检部门组织回访。
 - 2.回访内容包括工程质量、安全生产、工期进度等方面。
- 3.回访结果应及时反馈给施工单位,对发现的问题要提出 整改意见。

- 4.施工单位应按要求整改,整改完成后应再次进行回访确认。
 - 5.回访记录应保存至少三年,作为今后类似工程的参考。

风管和部件安装:在暂停施工的系统风管时,应该封闭其 开口,以防止杂物进入。当风管伸入结构风道时,应该在其末 端安装钢板网,以防止系统运行时杂物进入金属风管内。对于 交叉作业较多的场地,不允许以安装完的风管作为支、吊、托 架,并且禁止将其他支、吊架焊接在或挂在风管法兰和风管支、 吊架上。在风管安装前,应该用干布抹净风管内外尘土、油渍, 保持风管整洁,为下道工序提供条件。

空气处理机:在空气处理室安装就位后,应该在系统联通前做好外部防护措施,以保护其不受损坏。防止杂物落入机组内。安装就绪的空调机组应该在正式移交使用单位前由专人看管保护,以防止零部件损坏或丢失。

风机盘管: 在安装风机盘管时,应该随运随装,并注意成品保护,以防碰坏。

消声器:在装卸、运输和安装消声器时应轻拿轻放,以防 损坏成品。在安装消声器时,严禁采用风电焊开孔,以防损坏 内衬材料。

风机:在整体安装的通风机、搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承盖的吊环上。与机壳边接触的绳索,在棱角处应垫好柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。解体安装的通风机,绳索捆绑不能损坏主轴、轴衬的表面和机壳、叶轮等部件。在搬动风机时,不应将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。通风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支撑;各种管路与通风机连接时,法兰面应对中贴平,不应硬拉使设备受力。风机安装后,不应承受其它机件的重量。

保温:在施工时,应严格遵循先上后下、先里后外的施工原则,以确保施工完的保温层不被损坏。操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的绝热层上。拆移脚手架时不得碰坏保温层,由于脚手架或其他因素影响当时不能施工的地方应及时补好,不得遗漏。当与其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品,已装好门窗的场所下班后应关窗锁门。

调试:在通风空调机房的门、窗必须严密的情况下,应设专人值班,非工作人员严禁入内。工作需要进入时,应由保卫部门发放通行工作证方可进入。风机、空调设备动力的开动、关闭,应配合电工操作,坚守工作岗位。系统风量测试调整时,不应损坏风管保温层。调试完成后,应将测点截面处的保温层修复好,测孔应堵好,调节阀门固定好,划好标记以防变动。

工程回访制度:

- 1.工程完工后,质检部门组织回访。
- 2.回访内容包括工程质量、安全生产、工期进度等方面。
- 3.回访结果应及时反馈给施工单位,对发现的问题提出整 改意见。
- 4.施工单位应按要求整改,整改完成后应再次进行回访确认。

5.回访记录应保存至少三年,作为今后类似工程的参考。

在工程交付使用后,我们会进行三次回访,分别在一个月、 半年和一年后进行。特别是在第一次采暖期和供暖期开始时, 我们会重点组织回访。如果所在地发生自然灾害,我们也会及 时进行追加回访。回访组织方面,我们会由总经理或其授权人 带队,工程部门也会组织相关人员参加。在回访中,我们会认 真听取业主提出的任何质量隐患和意见,并做好回访记录。对 于不属于施工方面质量问题,我们也会耐心解释,并热心为业 主提出解决办法。对于施工质量问题,我们会责成有关单位和 部门认真处理解决,并分析原因,制定纠正措施及对策,以防 类似质量问题再次出现。

在工程保修方面,我们不仅重视施工过程中的质量控制,也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起,我们的保修工作随即展开。在保修期间,我们将依据保修合同,本着"对用户服务,向业主负责,让用户满意"的态度,以有效的制度和措施做保证,以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。我们作为工程的总承包方,对整个工程的保修负全部责任,部分分包商所施工的项目将由我们责成其进行保修。我们也规定了不同部位的保修年限,以确保工程的质量和持久性。

在维修方面,我们会在接到用户投诉和回访中发现缺陷后,尽快进行确认,并与业主商议返修内容。我们会分析存在的问题,找出主要原因制订措施,并经部门主管审核后提交单位主管领导审批。维修记录由工程部门发给指派维修单位,并备份保存。我们致力于为业主提供优质的工程保修服务,让他们满意。

维修人员通常由原项目经理或就近工程的项目经理担任。 如果原项目经理已调离且附近没有施工项目,应该专门派人前 往维修。工程部门主管应对维修负责人员及维修人员进行技术 交底,强调单位服务原则,要求维修人员主动配合业主单位, 尽可能满足业主的合理要求,坚决防止与业主方面的争吵发生。

维修负责人按照维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后,通知单位质量部门对工程维修部分进行检验,合格后提请业主/用户验收并签署意见。维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。

为了便于回访和维修,我们的单位要建立相应的档案,并 由工程部门保存维修记录。回访和维修记录包括工程回访记录 表、回访工程质量问题汇总表和工程维修记录表。

本次招标的范围和内容对《建筑与结构用户手册》进行了 具体说明,编制内容如下:

- 1.建筑结构、装修总说明: 总平面图、立面图、整个建筑 物的描述、分区、分层功能描述。
- 2.结构说明:构造柱分布图、承重墙分布图、非承重墙分布图。为了方便用户在以后增加墙壁安装重物时进行位置选择,同时应说明出线口垂直方向有线管,不能进行固定等。
- 3.装修说明:装修说明描述,墙、地面、顶棚做法,分层、 分部位、分房间进行说明,装修材料表、说明材料品牌、厂家、 联系人、联系方法、材料使用寿命、维修保养方法等。

- 4.防水说明:防水部位(地下室、屋顶、卫生间、厨房等),防水材料表、说明材料品牌、厂家、联系人、联系方法、材料使用寿命、维修保养方法等。
 - 5.通道说明:通道布置图、楼梯布置图。
- 6.门窗:门窗布置图、门窗表、门窗的开启方法和维修保 养方法。
 - 7.消防:消防通道布置图,防火分区图、防火门布置图。
- 8.室外:室外道路、构筑物布置图、出入口位置图、室外绿化标准及保护办法。
- 9.部分材料说明:材料表中需要进行重点说明的材料,如特殊地面、特殊墙面等。

10.附录



说明

建

筑一生网,提供最新最全的建筑咨询、行业信息,最实用的建筑施工、设计、监理资料,打造一个建筑人自己的工具性网站。

请关注本站微信公众号, 免费获得最新工程资料

网站地址: https://coyis.com

本站特色页面:

微信公

▶ 工程资料 页面:

提供最新、最全的建筑工程资料

地址: https://coyis.com/dir/ziliao

▶ 工程技术 页面:

提供最新、最全的建筑工程技术

地址: https://coyis.com/dir/technical-reserves

▶ 申明:

建筑一生网提供的部分资料来自互联网下载, 纯属学习交流。如侵犯您的版权请联系我们, 我们会尽快整改。请网友下载后24小时内删除!





推荐页面

- 1、建筑工程见证取样: https://coyis.com/?p=25897
- 2、安全、质量技术交底范本: https://coyis.com/jishu-jd
- 3、 强制性条文汇编: https://coyis.com/?p=29401
- 4、 通用规范合集(37本): https://coyis.com/tar/tongyong-gf
- 5、房屋建筑工程方案汇总: https://coyis.com/?p=16801
- 6、建设工程(合同)示范文本: https://coyis.com/?p=23500
- 7、建筑软件: https://covis.com/?p=20944
- 8、安全资料: https://coyis.com/tar/anquan-ziliao

施工相关资料:

1、施工工艺: https://coyis.com/tar/shigong-gy

监理相关资料:

- 1、第一次工地例会: https://coyis.com/?p=25748
- 2、工程资料签字监理标准用语: https://coyis.com/?p=25665
- 3、 监理规划、细则: https://coyis.com/tar/ghxz
- 4、 监理质量评估报告: https://coyis.com/tar/zl-pg-bg
- 5、 监理平行检验表: https://coyis.com/ziliao/jlzl/2018082118922.html
- 6、隐蔽验收记录表格(文字版、附图版)汇总: https://coyis.com/ziliao/2022042447903.html
- 7、监理安全巡查记录表汇总: https://coyis.com/ziliao/jlzl/2022042047706.html
- 8、监理旁站记录表汇总 https://coyis.com/ziliao/jlzl/2022031844058.html

建筑资讯:

- 1、建筑大师: https://coyis.com/tar/jianzhu-dashi
- 2、建筑鉴赏: https://coyis.com/dir/jzjs

QQ 群:

建筑一生千人群: 737533467 点击加群